



EVALUACION DE DAÑOS PROVOCADOS POR TORMENTAS TROPICALES ETA/IOTA CENTRO DE SALUD MILA DE LARA

EL CARRETO, LAS VEGAS, SANTA BARBARA (11 de diciembre de 2020)

Localidad:	Municipio:	Departamento:				
EL CARRETO	LAS VEGAS	SANTA BARBARA				
Coordenadas UTM	X= 381455	Y= 1640325				
Persona entrevistada:	América S. Lobo, Auxiliar de	Celular: 9638-0745 (América				
	Enfermería y Pedro Barahona,	S. Lobo)				
	Técnico en Salud Ambiental					
Servicios prestados en el Centro	Consulta general, control niño sano, control de embarazo,					
(previo al evento):	planificación familiar, programa de tuberculosis, PAI y control de					
	rabia canina, consejería VIH y charlas educativas.					
Personal del centro de salud:	1 Auxiliar de Enfermería (empleada permanente de la SESAL), 1					
	Promotora (contratada por código verde) y 9 agentes voluntarios					
	comunitarios.					
Área geográfica de influencia:	10 comunidades atendidas, población general 1,975 habitantes					

Detalle general del establecimiento de salud

El centro de salud de El Carreto se encuentra rodeado de una quebrada, el acceso es por calle de tierra. El centro de salud se encuentra construido en un terreno contiguo a la quebrada y aproximadamente a 2 mt de altura con respecto al nivel de la quebrada.

Descripción de los daños

En inspección realizada se pudo constatar que dicho centro de salud No fue afectado directamente por las tormentas tropicales.

El techo es de lámina aluzinc y canaleta metálica, paredes de bloque repelladas pulidas y recién pintadas.

El lado exterior de las paredes se ve que la pintura se desprende ya que no tienen acera ni cuneta y esto le produce humedad ya que el agua se estanca allí porque no tiene drenaje.

De lo que se necesita es un muro en el lado posterior para evitar que en un futuro el agua de la quebrada pueda dañar el edificio.

El centro de salud se encuentra funcionando, y cuenta con una planta potabilizadora de agua para la comunidad

El sistema eléctrico lo único que tienen problema es en la iluminación y lo demás se encuentra en buen estado.

Las principales observaciones al centro de salud son las siguientes:

Infraestructura e instalaciones:	 Solo necesita tapagoteras en los tornillos del techo y recomienda revisar sistema eléctrico porque dicen que focos se queman. Es recomendable hacerle un muro de piedra en par posterior de edificio, para evitar futuros daños al mismo. Revisión de la iluminación de lámparas 			
Daños a Mobiliario y equipo:	No se reportaron			
Medicamentos e insumos:	No aplica			
Servicio de abastecimiento de	El sistema de abastecimiento de agua a la comunidad no sufrió			
Agua:	ningún daño como producto de las tormentas tropicales y a la fecha			
	de la evaluación, funcionaba con toda normalidad.			





Servicio de saneamiento:	La disposición de las excretas en la comunidad se realiza a través de		
	letrinas de cierre hidráulico, y las mismas se encuentran		
	funcionando con normalidad.		

PRESUPUESTO ESTIMADO

PROYECTO: CENTRO DE SALUD MILA DE LARA

UBICACIÓN: EL CARRETO, LAS VEGAS, SANTA BARBARA

				Precio	Total	
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	unitario	Lempiras	Total Dólares
						USD\$
1	Reparacion de techo con sikaflex en los tornillos	m2	117	90.70	10,611.90	424.48
2	Suministro e instalacion lamparas de 2'x40 w	Unidad	6	1,660.45	9,962.70	398.51
3	Revision de sistema electrico	Gl	1	4,500.00	4,500.00	180.00
4	Muro de mamposteria en parte posterior de centro de	m3	35	2,860.75	100,126.25	4,005.05
	salud (incluye excavacion)					
5	Construccion de cuneta en lateral izquierdo de edificio	ml	30	1,200.00	36,000.00	1,440.00
	(incluye excavacion)					
6	Acera de concreto perimetral(incluye preparacion	m2	30	640.20	19,206.00	768.24
	de terreno)					
7	Limpieza y acarreo de material de desperdicio	Gl	1	8,100.00	8,100.00	324.00
				TOTAL	188,506.85	7,540.27











