



Ficha evaluación de daños causados por tormentas ETA/IOTA Centro de Salud Estero Indio

Localidad: Estero Los Indios	Municipio: El Negrito	Departamento: Yoro				
Coordenadas UTM	X=421545.288326836	Y=1725631.64920032				
Coordenadas Grados decimales	Latitud: 15.60729067	Longitud: -87.73184986				
Fecha de evaluación: 12 diciembre 2020						
Personas entrevistadas:	Sr. Ronal Vallejo, Coordinador de Celular: (504) 9934-3226					
	Salud El Negrito					
Complete prostados en al Contro	i) Consulta outorna 1 consultaria), i	i) Formacia, iii) Dragrama Ampliada da				
Servicios prestados en el Centro (previo al evento):	i) Consulta externa 1 consultorio); ii) Farmacia; iii) Programa Ampliado de					
(previo al evento).	Inmunizaciones (Vacuna); iv) Atención a pacientes con tuberculosis; vi)					
	Atención a la mujer/Planificación familiar; vii) Curaciones e Inyecciones (enfermería);. Se atienden en promedio 25 pacientes al día.					
Personal del centro de salud:	i) 1 Médico General (servicio social); ii) 1 Enfermera Auxiliares (patrocinio					
rersonal del centro de salda.	donante); iii) Colectora de fondos (patrocino); iv) Técnico en Salud Ambiental					
	(patrocinio); v) Auxiliar en Salud Ambiental (patrocinio).					
Área geográfica de influencia:	18 localidades aledañas al sector de Estero Indio, población estimada 5,422					
, wear Beeg, amound as immuonista	personas ¹ .					
	Descripción de los daños					
El edificio donde funciona el centr	•	de los ríos Ulúa y Guaimón, debido a las				
lluvias que dejó a su paso por el país las tormentas tropicales ETA y IOTA, el agua alcanzo una altura promedio de						
1.00 metros del nivel de piso. La inundación provoco los siguientes daños:						
Infraestructura e instalaciones:	i) 3 puertas de madera, dañadas; ii)) se humedeció el sistema eléctrico,					
	principalmente el circuito de fuerza y potencia, toma corriente estuvieron bajo					
	el agua por varios días; vi) afectaciones en el sistema de drenaje de aguas					
	residuales, se requiere purgar la tubería y vaciar la fosa séptica, también se					
	deterioraron los accesorios de los inodoros y lavamanos.					
Mobiliario y equipo:	i) Red de frío dañada, requiere ser evaluada para verificar si puede ser					
	reparada; ii) escritorios y sillas dañadas, principalmente las partes de madera y					
		almohadillas de tela; iii) camillas para pacientes, camillas ginecológicas,				
	•	eterioro considerable especialmente el colchón; iv) equipo de cirugía				
		uede ser utilizado, debido a que estuvo en contacto con				
	lodo altamente contaminante; v) autoclave para esterilizar instrumentos					
Ad discount of the second		ones y ultrasonido doppler deteriorado.				
Medicamentos e insumos:	Se dañó el medicamento existente en farmacia, aun no se evalúa lo que puede					
	·	e las vacunas, además se perdieron los				
	expedientes de los pacientes y demás i	material de papeieria y carton.				





Fotografías Centro de Salud Estero Indio

_

¹ Censo de población y vivienda, INE 2013.





Servicio de abastecimiento de Agua:	El centro de salud del sistema comunitario operado por la Junta "7 Comunidades", el sistema se abastece de la fuente Las Minas ubicada en el sector de las Metalias. El servicio ha sido restablecido
Servicio de saneamiento:	Las aguas residuales generadas en el centro de salud, son descargadas en una fosa séptica ubicada en el patio, debe ser vaciada para asegurar el correcto funcionamiento.

El centro de salud, está fuera de servicio, para rehabilitar las consultas se requiere asegurar el correcto funcionamiento del sistema eléctrico y de las instalaciones drenaje de agua residual; además se requiere dotación de mobiliario y equipo médico básico para atender la demanda de pacientes que se presentan al centro; a continuación se detalla el presupuesto requerido para habilitar los servicios prestados en el centro de Salud.

Presupuesto rehabilitación Centro de Salud Estero del Indio. El Negrito

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total Lempiras
Infraestructura e instalaciones				
Suministro e instalación de puertas termoformadas	unidad	3.00	2,800.00	8,400.00
Suministro e instalación de malla para ventanas	m2	10.00	1,000.00	10,000.00
Limpieza y reposición accesorios servicios sanitarios,				
lavamanos y pila	global	1.00	5,000.00	5,000.00
Limpieza de red de drenaje aguas residuales y cajas de				
registro	global	1.00	5,000.00	5,000.00
Vaciado de Fosa séptica	global	1.00	8,000.00	8,000.00
Revisión y puesta en funcionamiento sistema eléctrico	global	1.00	10,000.00	10,000.00
Pintura de paredes	global	1.00	15,000.00	15,000.00
Imprevistos	global	1.00	6,000.00	6,000.00
Total reparaciones en infraestructura				67,400.00
Mobiliario y equipo medico básico				
Escritorio	unidad	2.00	3,777.06	7,554.12
Silla ejecutiva	unidad	2.00	3,450.00	6,900.00
Archivo 4 gavetas	unidad	3.00	4,340.10	13,020.30
Camilla de exploración	unidad	1.00	5,101.40	5,101.40
Camilla ginecológica	unidad	1.00	8,199.50	8,199.50
Esterilizador autoclave 25QT	unidad	1.00	28,750.00	28,750.00
Lámpara cuello de ganso	unidad	1.00	2,875.00	2,875.00
Nebulizador para niño	unidad	1.00	1,380.00	1,380.00
Nebulizador para adulto	unidad	1.00	1,725.00	1,725.00
Balanza pediátrica digital	unidad	1.00	4,025.00	4,025.00
Balanza clínica con tallimetro para adulto	unidad	1.00	8,625.00	8,625.00
Doppler fetal	unidad	1.00	4,025.00	4,025.00
Estetoscopio Littman	unidad	1.00	3,306.25	3,306.25
Esfigmomanómetro Durashock	unidad	1.00	2,070.00	2,070.00
Atril para suero	unidad	2.00	1,357.00	2,714.00
Kit de cirugía menor	unidad	2.00	690.00	1,380.00
Red de frío	global	1.00	15,000.00	15,000.00
Total mobiliario y equipo medico				116,650.57
GRAN TOTAL				184,050.57