

Ficha evaluación de daños causados por tormentas ETA/IOTA
Centro de Salud Urraco

Localidad: Urraco	Municipio: El Progreso	Departamento: Yoro
Coordenadas UTM	X=418312.856283553	Y=1724112.83418258
Coordenadas Grados decimales	Latitud: 15.59345818	Longitud: -87.76195044
Fecha de evaluación: 12 diciembre 2020		
Personas entrevistadas:	Sra. Ena Cruz, Encargada del Centro de Salud	Celular: (504) 99462224
Servicios prestados en el Centro (previo al evento):	i) Consulta externa (2 consultorios); ii) Farmacia; iii) Programa Ampliado de Inmunizaciones (Vacuna); iv) Atención a pacientes con tuberculosis; vi) Atención a la mujer/Planificación familiar; vii) Curaciones e Inyecciones (enfermería). Se atienden en promedio 60 pacientes al día.	
Personal del centro de salud:	i) 2 Enfermeras Auxiliares (1 acuerdo Sesal, contrato); ii) Encarda farmacia/estadística (colaboración)	
Área geográfica de influencia:	44 localidades del sector de Urraco, población estimada 12,171 personas ¹ .	
Descripción de los daños		
El edificio donde funciona el centro de salud, se inundó por el desborde del río Ulúa, debido a las lluvias que dejó a su paso por el país las tormentas tropicales ETA y IOTA, el agua alcanzó una altura promedio de 0.85 metros del nivel de piso. La inundación provocó los siguientes daños:		
Infraestructura e instalaciones:	i) Daño en pared de tabla yeso (12 m ²); ii) daño en cielo falso (33 m ²); iii) 5 puertas de madera, dañadas; ii) se humedeció el sistema eléctrico, principalmente el circuito de fuerza y potencia, toma corriente estuvieron bajo el agua por varios días; vi) afectaciones en el sistema de drenaje de aguas residuales, se requiere purgar la tubería y vaciar la fosa séptica.	
Mobiliario y equipo:	i) Red de frío fuera de servicio, requiere ser evaluada para verificar si puede ser reparada; ii) escritorios y sillas afectadas por la humedad principalmente las partes de madera y almohadillas de tela; iii) camillas para pacientes, camillas ginecológicas, presenta deterioro en el colchón.	
Medicamentos e insumos:	Se dañó parte del medicamento existente en farmacia. Se dañó el 100% de las vacunas, además se dañaron algunos expedientes de los pacientes y demás material de papelería y cartón.	



Fotografías Centro de Salud Urraco

¹ Censo de población y vivienda, INE 2013.

Servicio de abastecimiento de Agua:	El centro de salud se abastece del sistema comunitario operado por la Junta "7 Comunidades y Hurraco", el sistema se abastece de la fuente Las Minas ubicada en el sector de las Metalías. En el sector de Hurraco aun no se restablece el servicio, porque las inundaciones provocaron fuertes daños en la línea de conducción de 6".
Servicio de saneamiento:	Las aguas residuales generadas en el centro de salud, son descargadas en una fosa séptica ubicada en el patio, debe ser vaciada para asegurar el correcto funcionamiento.

Se ha restablecido el servicio de consulta médica, en promedio se están atendiendo un 40% de los pacientes que se atendían previo a las afectaciones; se requiere dotación de mobiliario y equipo médico básico para atender la demanda de consultas medicas que se presentan en el centro; a continuación se detalla el presupuesto estimado para normalizar los servicios prestados en el centro de Salud.

Presupuesto rehabilitación Centro de Salud Hurraco. El Progreso

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total Lempiras
Infraestructura e instalaciones				
Suministro e instalación de puertas termoformadas	unidad	5.00	2,800.00	14,000.00
Reparación pared tabla yeso	m2	12.00	300.00	3,600.00
Reparación cielo falso	m2	3.00	350.00	1,050.00
Vaciado de Fosa séptica	global	1.00	8,000.00	8,000.00
Revisión y puesta en funcionamiento sistema eléctrico	global	1.00	8,000.00	8,000.00
Pintura de paredes	global	1.00	15,000.00	15,000.00
Imprevistos	global	1.00	6,000.00	6,000.00
Total reparaciones en infraestructura				55,650.00
Mobiliario y equipo medico básico				
Escritorio	unidad	2.00	3,777.06	7,554.12
Silla ejecutiva	unidad	2.00	3,450.00	6,900.00
Archivo 4 gavetas	unidad	2.00	4,340.10	8,680.20
Camilla de exploración	unidad	1.00	5,101.40	5,101.40
Camilla ginecológica	unidad	1.00	8,199.50	8,199.50
Esterilizador autoclave 25QT	unidad	1.00	28,750.00	28,750.00
Lámpara cuello de ganso	unidad	1.00	2,875.00	2,875.00
Nebulizador para niño	unidad	1.00	1,380.00	1,380.00
Nebulizador para adulto	unidad	1.00	1,725.00	1,725.00
Balanza pediátrica digital	unidad	1.00	4,025.00	4,025.00
Balanza clínica con tallímetro para adulto	unidad	1.00	8,625.00	8,625.00
Doppler fetal	unidad	1.00	4,025.00	4,025.00
Estetoscopio Littman	unidad	1.00	3,306.25	3,306.25
Esfigmomanómetro Durashock	unidad	1.00	2,070.00	2,070.00
Atril para suero	unidad	2.00	1,357.00	2,714.00
Kit de cirugía menor	unidad	2.00	690.00	1,380.00
Red de frío	global	1.00	15,000.00	15,000.00
Total mobiliario y equipo medico				112,310.47
GRAN TOTAL				167,960.47