

Ficha evaluación de daños causados por tormentas ETA/IOTA
Centro de Salud Baracoa

Localidad: Baracoa	Municipio: Puerto Cortés	Departamento: Cortés
Coordenadas UTM	X=408649.184268556	Y=1744038.96024078
Coordenadas Grados decimales	Latitud: 15.773253	Longitud: -87.852831
Fecha de evaluación: 10 diciembre 2020		
Personas entrevistadas:	Dr. Francisco Martínez, Director del Centro de Salud	Celular: (504) 9503-1435
Servicios prestados en el Centro (previo al evento):	i) Consulta externa (2 consultorios); ii) Farmacia; iii) Programa Ampliado de Inmunizaciones (Vacuna); iv) Odontología; v) Atención a pacientes con tuberculosis; vi) Atención a la mujer/Planificación familiar; vii) Curaciones e Inyecciones (enfermería); viii) Laboratorio. Se atienden en promedio 50 pacientes al día.	
Personal del centro de salud:	i) 2 Médico General (ambos por contrato); ii) 4 Enfermeras Auxiliares (2 acuerdo Sesal, 2 en servicio social); iii) 1 Licenciada en Enfermería (contrato); iv) Encargada de Farmacia y archivo (contrato); iv) Encargada de aseo (contrato); v) Odontología (servicio social); vi) 1 Microbiólogo (vacante)	
Área geográfica de influencia:	10 comunidades aledañas al sector de Monterrey, población estimada 10,344 personas ¹	
Descripción de los daños		
El edificio donde funciona el centro de salud, se inundó por el desborde del río Chamelecón, debido a las lluvias que dejó a su paso por el país las tormentas tropicales ETA y IOTA, el agua alcanzo una altura promedio de 1.80 metros del nivel de piso en el edificio del Centro de Salud, y 1.10 metros en el edificio del Laboratorio. La inundación provoco los siguientes daños:		
Infraestructura e instalaciones:	i) 12 puertas internas de madera, dañadas; ii) se humedeció el sistema eléctrico, principalmente el circuito de fuerza y potencia, toma corriente estuvieron bajo el agua por varios días; iii) afectaciones en el sistema de drenaje de aguas residuales, se requiere vaciar la fosa séptica para que funcione adecuadamente, también se deterioraron los accesorios de los inodoros y lavamanos; vi) deterioro de pintura de paredes producto de la humedad.	
Mobiliario y equipo:	i) Red de frío fuera de servicio, se requiere evaluación técnica para determinar si puede ser reparada; ii) escritorios y sillas dañadas, principalmente las partes de madera y almohadillas de tela; iii) camillas para pacientes, camillas ginecológicas, sufrieron deterioro considerable especialmente el colchón; iv) equipo de cirugía menor y citología no puede ser utilizado, debido a que estuvo en contacto con lodo altamente contaminante; v) autoclave para esterilizar instrumentos deteriorado; vi) equipo para nebulizaciones y ultrasonido doppler deteriorado; vii) modulo completo de odontología y sus instrumentos deteriorado.	
Medicamentos e insumos:	Se perdió parte del medicamento existente en farmacia. Se daño el 100% de las vacunas, además se perdieron los expedientes de los pacientes y demás material de papelería y cartón.	



Fotografías Centro de Salud Baracoa

¹ Censo de población y vivienda, INE 2013.

Servicio de abastecimiento de Agua:	El centro de salud, recibe el servicio de agua, del sistema comunitario operado por una Asociación de Juntas de Agua de Baracoa, que se abastece de un nacimiento ubicado a un costado de la carretera CA5, la Junta no desinfecta el agua distribuida, existe riesgo de contaminación. En la fecha de la visita, el servicio estaba restablecido.
Servicio de saneamiento:	Las aguas residuales generadas en el centro de salud, son descargadas en una fosa séptica ubicada en el patio, la misma debe ser vaciada para garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

Se ha restablecido el servicio de consulta médica, en promedio se están atendiendo un 40% de los pacientes que se atendían previo a las afectaciones; se requiere dotación de mobiliario y equipo médico básico para atender la demanda de consultas medicas que se presentan en el centro; a continuación se detalla el presupuesto estimado para normalizar los servicios prestados en el centro de Salud.

Presupuesto rehabilitación Centro de Salud Baracoa, Puerto Cortés

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total Lempiras
Infraestructura e instalaciones				
Suministro e instalación de puertas termoformadas	unidad	12.00	2,800.00	33,600.00
Limpieza y reposición accesorios servicios sanitarios y lavamanos	global	1.00	2,000.00	2,000.00
Limpieza y vaciado de fosa séptica	global	1.00	6,000.00	6,000.00
Revisión y puesta en funcionamiento sistema eléctrico	global	1.00	10,000.00	10,000.00
Resane y pintura de paredes	global	1.00	40,000.00	40,000.00
Imprevistos	global	1.00	10,000.00	10,000.00
Total reparaciones en infraestructura				101,600.00
Mobiliario y equipo medico básico				
Escritorio	unidad	2.00	3,777.06	7,554.12
Silla ejecutiva	unidad	2.00	3,450.00	6,900.00
Archivo 4 gavetas	unidad	2.00	4,340.10	8,680.20
Camilla para examinar pacientes	unidad	2.00	5,101.40	10,202.80
Camilla ginecológica	unidad	1.00	8,199.50	8,199.50
Esterilizador autoclave 25QT	unidad	1.00	28,750.00	28,750.00
Lámpara cuello de ganso	unidad	1.00	2,875.00	2,875.00
Nebulizador para niño	unidad	1.00	1,380.00	1,380.00
Nebulizador para adulto	unidad	1.00	1,725.00	1,725.00
Balanza pediátrica digital	unidad	1.00	4,025.00	4,025.00
Balanza clínica con tallimetro para adulto	unidad	1.00	8,625.00	8,625.00
Doppler fetal	unidad	1.00	4,025.00	4,025.00
Estetoscopio Littman	unidad	1.00	3,306.25	3,306.25
Esfigmomanómetro Durashock	unidad	1.00	2,070.00	2,070.00
Atril para suero	unidad	2.00	1,357.00	2,714.00
Kit de cirugía menor	unidad	2.00	690.00	1,380.00
Red de frío	global	1.00	15,000.00	15,000.00
Total mobiliario y equipo medico				117,411.87
Modulo de odontología				
Silla dental	unidad	1.00	150,000.00	150,000.00
Compresor de aire	unidad	1.00	15,000.00	15,000.00
Localizador de constricción apical	unidad	1.00	20,500.00	20,500.00
Jeringa Carpule	unidad	1.00	2,000.00	2,000.00
Esterilizador autoclave 25QT	unidad	1.00	28,750.00	28,750.00
Otros accesorios	global	1.00	15,000.00	15,000.00
Total modulo de odontología				231,250.00
GRAN TOTAL				450,261.87