

Ficha evaluación de daños causados por tormentas ETA/IOTA

Centro de Salud El Milagro

Localidad: El Milagro	Municipio: Villanueva	Departamento: Cortés
Coordenadas UTM	X=396260.955223295	Y=1702791.03951748
Coordenadas Grados decimales	Latitud: 15.39991027	Longitud: -87.96672785
Fecha de evaluación: 9 diciembre 2020		
Persona entrevistada:	Dr. Carlos Martínez, Director del Centro de Salud	Celular: (504) 9971-2888
Servicios prestados en el Centro (previo al evento):	i) Consulta externa (3 consultorios instalados, 1 funcionando); ii) Farmacia; iii) Programa Ampliado de Inmunizaciones (Vacuna), iv) Odontología; v) Atención a pacientes con tuberculosis; vi) Planificación familiar. Se atienden en promedio 70 pacientes al día.	
Personal del centro de salud:	i) Médico General (contrato Sesal); ii) 3 Enfermeras Auxiliares (1 por acuerdo, 1 por contrato y 1 en servicio social); iii) Encargada de Farmacia (municipal); iv) Encargada de aseo (municipal); v) Odontología (servicio social, actualmente vacante).	
Área geográfica de influencia:	13 comunidades aledañas al sector de El Milagro, población estimada 13,500 personas ¹	
Descripción de los daños		
El edificio donde funciona el centro de salud, se inundo en dos ocasiones por el desborde de los ríos Chamelecón y Ulúa, provocado por las lluvias que dejaron a su paso por el país las tormentas tropicales ETA y IOTA, el agua alcanzo una altura promedio de 1.30 metros del nivel de piso. La inundación provoco los siguientes daños:		
Infraestructura e instalaciones:	i) 9 puertas internas de madera; ii) se humedeció el sistema eléctrico, principalmente el circuito de fuerza y potencia, toma corriente estuvieron bajo el agua por varios días; iii) afectaciones en el sistema de drenaje de aguas residuales, la fosa séptica esta colmatada; iv) deterioro de pintura de paredes producto de la humedad.	
Mobiliario y equipo:	i) Red de frío fuera de servicio, se requiere evaluación técnica para determinar si puede ser reparada; ii) escritorios y sillas dañadas, principalmente las partes de madera y almohadillas de tela; iii) camillas para pacientes y camillas ginecológicas, sufrieron deterioro considerable especialmente el colchón; iv) equipo de cirugía menor y citología no puede ser utilizado, debido a que estuvo en contacto con lodo altamente contaminante; v) autoclave para esterilizar instrumentos; vi) equipo para nebulizaciones y ultrasonido doppler deteriorado; vii) modulo completo de odontología y sus instrumentos.	
Medicamentos e insumos:	Se daño el 80% del medicamento existente en farmacia, y el 100% de las vacunas, además se perdió parte de los expedientes de los pacientes y demás material de papelería y cartón.	



Fotografías Centro de Salud El Milagro

¹ Censo de población y vivienda, INE 2013.

Servicio de abastecimiento de Agua:	El centro de salud, recibe el servicio de agua, del sistema municipal operado por Aguas del Valle; este sector recibe agua de un pozo subterráneo que bombea agua directamente a la red de distribución. El servicio se encuentra restablecido; aunque generalmente se recibe de forma racionada, de dos a tres veces por semana.
Servicio de saneamiento:	Las aguas residuales generadas en el centro de salud, son dispuestas in situ, en una fosa séptica ubicada en el patio trasero del centro, la misma se encuentra colmatada, se requiere el retiro de lodos, para que funcione adecuadamente.

Se ha restablecido el servicio de consulta médica, en promedio se están atendiendo un 20% de los pacientes que se atendían previo a las afectaciones; se requiere dotación de mobiliario y equipo médico básico para atender la demanda de consultas medicas que se presentan en el centro; a continuación se detallan presupuesto estimado para normalizar los servicios prestados en el centro de Salud.

Presupuesto rehabilitación Centro de Salud El Milagro, Villanueva

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total Lempiras
Infraestructura e instalaciones				
Suministro e instalación de puertas termoformadas	unidad	9.00	2,800.00	25,200.00
Limpieza tubería de drenaje aguas negras	global	1.00	5,000.00	5,000.00
Limpieza y vaciado de fosa séptica	global	1.00	6,000.00	6,000.00
Reparación tubería aguas negras	ml	3.00	250.00	750.00
Revisión y puesta en funcionamiento sistema eléctrico	global	1.00	5,000.00	5,000.00
Resane y pintura de paredes	global	1.00	35,000.00	35,000.00
Imprevistos	global	1.00	8,000.00	8,000.00
Total reparaciones en infraestructura				84,950.00
Mobiliario y equipo medico básico				
Escritorio	unidad	2.00	3,777.06	7,554.12
Silla ejecutiva	unidad	2.00	3,450.00	6,900.00
Archivo 4 gavetas	unidad	2.00	4,340.10	8,680.20
Camilla para examinar pacientes	unidad	2.00	5,101.40	10,202.80
Camilla ginecológica	unidad	1.00	8,199.50	8,199.50
Esterilizador autoclave 25QT	unidad	1.00	28,750.00	28,750.00
Lámpara cuello de ganso	unidad	1.00	2,875.00	2,875.00
Nebulizador para niño	unidad	1.00	1,380.00	1,380.00
Nebulizador para adulto	unidad	1.00	1,725.00	1,725.00
Balanza pediátrica digital	unidad	1.00	4,025.00	4,025.00
Balanza clínica con tallimetro para adulto	unidad	1.00	8,625.00	8,625.00
Doppler fetal	unidad	1.00	4,025.00	4,025.00
Estetoscopio Littman	unidad	1.00	3,306.25	3,306.25
Esfigmomanómetro Durashock	unidad	1.00	2,070.00	2,070.00
Atril para suero	unidad	2.00	1,357.00	2,714.00
Kit de cirugía menor	unidad	2.00	690.00	1,380.00
Red de frío	global	1.00	15,000.00	15,000.00
Total mobiliario y equipo medico				117,411.87
Modulo de odontología				
Silla dental	unidad	1.00	150,000.00	150,000.00
Compresor de aire	unidad	1.00	15,000.00	15,000.00
Localizador de constricción apical	unidad	1.00	20,500.00	20,500.00
Jeringa Carpule	unidad	1.00	2,000.00	2,000.00
Esterilizador autoclave 25QT	unidad	1.00	28,750.00	28,750.00
Otros accesorios	global	1.00	15,000.00	15,000.00
Total modulo de odontología				231,250.00
GRAN TOTAL				433,611.87