

Ficha evaluación de daños causados por tormentas ETA/IOTA
Centro de Salud Flore de Oriente

Localidad: Flores de Oriente	Municipio: La Lima	Departamento: Cortés
Coordenadas UTM	X=405440.843072616	Y=11707210.9668463
Coordenadas Grados decimales	Latitud: 15.440221	Longitud: -87.881358
Fecha de evaluación: 14 diciembre 2020		
Personas entrevistadas:	Sra. Marisela Chinchilla, Encargada de farmacia Dra. Sean Trigueros, Directora Centro de Salud	Celular: (504) 9941-3513 (504) 8787-2496
Servicios prestados en el Centro (previo al evento):	i) Consulta externa (2 consultorios); ii) Farmacia; iii) Programa Ampliado de Inmunizaciones (Vacuna); iv) Odontología; v) Atención a pacientes con tuberculosis; vi) Atención a la mujer/Planificación familiar; vii) Curaciones e Inyecciones (enfermería); Se atienden en promedio 80 pacientes al día.	
Personal del centro de salud:	i) 1 Médico General (municipal); ii) 1 Enfermera Auxiliares (contrato Sesal); iii) Encargada de Farmacia (municipal); iv) Odontóloga (municipal); v) Policía municipal.	
Área geográfica de influencia:	12 localidades aledañas al sector de Flores de Oriente, población estimada 6,035 personas ¹ . También reciben pacientes de la colonia La Paz (5,765 habitantes, y colonia Pineda, jurisdicción de San Manuel (10,552 habitantes).	
Descripción de los daños		
El edificio donde funciona el centro de salud, se inundó por el desborde del río Ulúa, debido a las lluvias que dejó a su paso por el país las tormentas tropicales ETA y IOTA, el agua alcanzó una altura promedio de 3.00 metros del nivel de piso, cubrió completamente el edificio. La inundación provocó los siguientes daños:		
Infraestructura e instalaciones:	i) Paredes internas de tabla yeso (130 m ²); ii) Daño en cielo falso interno (140 m ²); iii) 10 puertas de madera, dañadas; v) sistema eléctrico colapsado, estuvo bajo el agua y lodo por varios días; vi) afectaciones en el sistema de drenaje de aguas residuales, se requiere purgar la tubería y vaciar la fosa séptica, también se deterioraron los accesorios de los inodoros, urinarios y lavamanos; vii) Bomba para abastecimiento de agua potable; ix) 4 aires acondicionado dañados; x) 8 ventiladores de techo y 18 lámparas de techo.	
Mobiliario y equipo:	i) Red de frío dañada; ii) escritorios y sillas dañadas, principalmente las partes de madera y almohadillas de tela; iii) camillas para pacientes, camillas ginecológicas, sufrieron deterioro considerable especialmente el colchón; iv) equipo de cirugía menor y citología no puede ser utilizado, debido a que estuvo en contacto con lodo altamente contaminante; v) autoclave para esterilizar instrumentos deteriorado; vi) equipo para nebulizaciones y ultrasonido doppler deteriorado; vii) modulo completo de odontología y sus instrumentos deteriorado.	
Medicamentos e insumos:	Se perdió todo el medicamento existente en farmacia. Se dañó el 100% de las vacunas, además se perdieron los expedientes de los pacientes y demás material de papelería y cartón.	



Fotografías Centro de Salud Flores de Oriente

¹ Censo de población y vivienda, INE 2013.

Servicio de abastecimiento de Agua:	El centro de salud, se abastece de su propio pozo subterráneo, ubicado a un costado del edificio. Con las inundaciones se daño la bomba de agua.
Servicio de saneamiento:	Las aguas residuales generadas en el centro de salud, son descargadas en una fosa séptica ubicada en el patio, debe ser vaciada para asegurar el correcto funcionamiento.

El centro de salud, está fuera de servicio, para rehabilitar las consultas se requiere reparar las paredes de tabla yeso (divisiones internas) y cielo falso dañado; instalar las puertas internas; reparar el sistema eléctrico, sustituyendo todos los circuitos, accesorios y lámpara; instalar bomba de agua; purgar la tubería de drenaje de agua residual y vaciar la fosa séptica; además se requiere dotación de mobiliario y equipo médico básico para atender la demanda de pacientes que se presentan al centro; a continuación se detalla el presupuesto requerido para habilitar los servicios prestados en el centro de Salud.

Presupuesto rehabilitación Centro de Salud Flores de Oriente. La Lima

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total Lempiras
Infraestructura e instalaciones				
Reparación pared de tabla yeso	m2	130.00	350.00	45,500.00
Reparación cielo falso	m2	140.00	400.00	56,000.00
Suministro e instalación de piso de cerámica	m2	140.00	600.00	84,000.00
Suministro e instalación de puertas termoformadas	unidad	10.00	2,800.00	28,000.00
Limpieza y reposición accesorios servicios sanitarios, lavamanos y pila	global	1.00	7,500.00	7,500.00
Limpieza de red de drenaje aguas residuales y cajas de registro	global	1.00	5,000.00	5,000.00
Vaciado de Fosa séptica	global	1.00	8,000.00	8,000.00
suministro e instalación de lámparas de techo	unidad	18.00	1,500.00	27,000.00
Suministro e instalación de ventiladores de techo	unidad	8.00	2,000.00	16,000.00
Suministro e instalación de toma corriente	unidad	22.00	800.00	17,600.00
Suministro e instalación de interruptores	unidad	12.00	650.00	7,800.00
Suministro e instalación Centro de Carga	unidad	1.00	12,000.00	12,000.00
Suministro e instalación de medidor de energía	unidad	1.00	3,000.00	3,000.00
Suministro e instalación de bomba de agua	unidad	1.00	5,000.00	5,000.00
Suministro/instalación Aire acondicionado 12,000 BTU	unidad	4.00	10,000.00	40,000.00
Pintura de paredes	global	1.00	30,000.00	30,000.00
Imprevistos	global	1.00	20,000.00	20,000.00
Total reparaciones en infraestructura				412,400.00
Mobiliario y equipo médico básico				
Escritorio	unidad	3.00	3,777.06	11,331.18
Silla ejecutiva	unidad	3.00	3,450.00	10,350.00
Archivo 4 gavetas	unidad	3.00	4,340.10	13,020.30
Camilla de exploración	unidad	2.00	5,101.40	10,202.80
Camilla ginecológica	unidad	1.00	8,199.50	8,199.50
Esterilizador autoclave 25QT	unidad	1.00	28,750.00	28,750.00
Lámpara cuello de ganso	unidad	1.00	2,875.00	2,875.00
Nebulizador para niño	unidad	2.00	1,380.00	2,760.00
Nebulizador para adulto	unidad	2.00	1,725.00	3,450.00
Balanza pediátrica digital	unidad	1.00	4,025.00	4,025.00
Balanza clínica con tallímetro para adulto	unidad	1.00	8,625.00	8,625.00
Doppler fetal	unidad	2.00	4,025.00	8,050.00
Estetoscopio Littman	unidad	1.00	3,306.25	3,306.25
Esfigmomanómetro Durashock	unidad	1.00	2,070.00	2,070.00
Atril para suero	unidad	2.00	1,357.00	2,714.00
Kit de cirugía menor	unidad	2.00	690.00	1,380.00
Red de frío	global	1.00	15,000.00	15,000.00
Total mobiliario y equipo medico				136,109.03
Modulo de odontología				
Silla dental	unidad	1.00	150,000.00	150,000.00
Compresor de aire	unidad	1.00	15,000.00	15,000.00
Localizador de constricción apical	unidad	1.00	20,500.00	20,500.00
Jeringa Carpule	unidad	1.00	2,000.00	2,000.00
Esterilizador autoclave 25QT	unidad	1.00	28,750.00	28,750.00
Otros accesorios	global	1.00	15,000.00	15,000.00
Total modulo de odontología				231,250.00
GRAN TOTAL				779,759.03